

处罚决定书文号	(合奇) 应急罚 (2026) 2-1 号
处罚名称	汝南县祥发建材有限公司使用铁质罐储存柴油不符合安全条件案
处罚类别	行政处罚
违法事实	2026年7月2日, 阿合奇县应急管理局日常监督检查中, 在别迭里口岸公路建设项目第BDL-4标段DK67+400靠河处发现汝南县祥发建材有限公司使用铁质罐储存柴油, 现场没有设置安全警示标识, 无防静电、防雷装置, 无加油设施, 无灭火防火措施, 没有安排专人现场管理, 无操作规程, 未对其安全生产条件定期进行安全评价, 未建立危险化学品出入库核查、登记制度, 危险化学品的储存方式、方法不符合国家标准或者国家有关规定, 违反了《中华人民共和国危险化学品安全法》第三十四条、第三十五条、第三十六条、第三十七条、第三十八条、第四十一条、第四十三条的规定。
处罚依据	依据《中华人民共和国危险化学品安全法》第一百零一条第一款第七项、第八项、第九项、第十项、第十一项、第十三项的规定, 责令汝南县祥发建材有限公司限期改正违法行为, 处人民币50000元 (伍万元整) 罚款的行政处罚。
处罚结果	决定给与汝南县祥发建材有限公司人民币50000元 (伍万元整) 罚款的行政处罚。
行政相对人	汝南县祥发建材有限公司
统一社会信用代码	914117*****
法定代表人姓名	许**
处罚决定日期	2026年7月28日
备注	