

阿合奇县玉良水电站（整改类）“一站一策”销号表

2026年10月12日

总体目标任务	落实“一站一策”整改措施，消除工程安全隐患，建成生态流量泄放及监测设施，完善各项管理制度，规范电站运维体系，保障生态流量足额下泄，达到整改验收销号要求。		
	整改内容	目标任务	完成情况
整改措施	未办理取水许可证。	按规定办理取水许可。	整改完成
	未开展竣工验收。	按要求完成竣工验收。	整改完成
	未及时开展水电站安全鉴定。	按要求开展水电站安全鉴定。	整改完成
	未开展引水系统安全鉴定。	按要求开展引水系统安全鉴定。	整改完成
	环评手续不齐全。	按要求办理环评手续。	整改完成
	未开展工程项目消防备案等工作。	按要求开展工程项目消防备案。	整改完成
	电站停运时间太久，设备老化严重，机组自动化、控制、保护等系统未进行升级改造，电气设备未开展预防性及涉网试验。	按要求完成机组自动化、控制、保护等系统升级改造，对电气设备未开展预防性及涉网试验。	整改完成
	“两票三制”相关制度建设不完善。	健全完善“两票三制”相关制度。	整改完成
	安全生产责任制度建设不完善，“三个责任人”安全生产责任落实不到位。	健全完善安全生产责任制。	整改完成
	设备缺陷管理不到位。	建立设备缺陷管理制度以及定期检修制度。	整改完成
	安全生产隐患排查治理不到位。	建立安全生产隐患排查治理制度。	整改完成
	未编制、备案安全生产事故应急预案。	编制安全生产事故应急预案。	整改完成
	对现场运行管理人员培训不到位，运行管理人员存在未持证上岗现象。	建立常态化培训制度，保证运行管理人员持证上岗。	整改完成
	厂房左侧高边坡不稳，有落石滑落的安全隐患。	消除厂区周围安全隐患。	整改完成
	压力钢管支墩、基础边坡未进行加固修复，稳定性和安全性存在隐患。	完成压力钢管支墩、基础边坡加固修复，保障工程稳定性。	整改完成
	林草地征（占）用地手续不全。	补齐林草地用地手续。	整改完成
	未编制审批水资源论证报告。	编制水资源论证报告并进行审批。	整改完成
	水电站立项手续不齐全。	补齐水电站立项手续。	整改完成
	规范性文件中项目名称前后不一致。	统一规范电站名称。	整改完成
	未签订安全生产目标责任书。	签订安全生产目标责任书。	整改完成
	无电站负责人及安全管理人员任命书。	确定水电站负责人安全管理人员，并发放任命书。	整改完成
整改时限		2025年12月31日	
资金来源		阿合奇玉良发电有限责任公司自筹资金	
整改责任人（业主）		水联水电站业主：图尔荪·托合提	


是否同意验收销号：同意

是否同意验收销号：同意



是否同意验收销号：同意

是否同意验收销号：同意



是否同意验收销号：同意

是否同意验收销号：同意

